MINISTERIO DE VIVIENDA

21920 *CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.*

Advertidos errores en el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 254, de 23 de octubre de 2007, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la página 42996, primera columna, en el apartado 4.1.1, punto 2, donde dice:

«Se modifica por:

a) la absorción de agua por capilaridad ($g/(m^2.s^{0,5})$ ó $g/m^2.s$);
b) la succión o tasa de absorción de agua inicial ($kg/(m^2.min)$);»

Debe decir:

«Se modifica por:

a) la absorción de agua por capilaridad [$g/(m^2.s^{0,5})$ ó $g/(m^2.s)$];
b) la succión o tasa de absorción de agua inicial [$kg/(m^2.min)$];».

En la página 42997, primera columna, primer guión, tercera línea, donde dice: «se modifica por: "$S \geq 1 . q_{vt}$"», debe decir: «se modifica por: "$S \geq 1,5 . q_{vt}$"».

En la página 42999, primera columna, cuarto guión, la ecuación (5.28a) se sustituye por la siguiente: $M_{Rd} = E\cdot(t_d^3 / L^2)\cdot r/8$ y la ecuación (5.28b) se sustituye por la siguiente: $M_{Rd} = (f_d\cdot t_d - f_d^2\cdot L^2/\cdot t_d \cdot E)\cdot r/2$

En la página 43001, primera columna, el tercer guión queda redactado de la siguiente forma: En el punto 2, la referencia: «… así como los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125: 2003 VC1, en caso contrario.», se modifica por: «… así como, en caso contrario y para puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1» y en el punto 4, la referencia: «14 kg» se modifica por: «140 N».

En la página 43003, el título de la tabla, donde dice: «1.1.1.1 Tabla F.1 Resistencia al fuego de muros y tabiques 1.1.1.2 de fabrica de ladrillo cerámico o sílico-calcáreo» debe decir: «Tabla F.1 Resistencia al fuego de muros y tabiques de fábrica de ladrillo cerámico o sílico-calcáreo».

En la página 43008, en el apartado 2.1.1 v), segundo guión, donde dice: «... índice de ruido día, Ld,...», debe decir: «... índice de ruido día, L_d,...».

En la página 43011, en el apartado 3.1.2.3.4, último párrafo, donde dice: «Independientemente de lo expresado en las notas 3 y 4,...», debe decir: «Independientemente de lo indicado,...».

En la página 43017, en el apartado 3.1.4, segunda línea, donde dice: «... para que junto las condiciones...», debe decir: «... para que junto a las condiciones...».

En la página 43019, en el apartado 3.3.2.1, punto 1, en todos los lugares donde dice: «tabla 3.6» debe decir: «tabla 3.5».

En la página 43020, en la tercera línea, donde dice: «…establecido en la tabla 3.7», debe decir: «…establecido en la tabla 3.6».

En la página 43035, Anejo C, antes de UNE EN ISO 11691: 1996, debe incluirse la norma: «UNE EN ISO 11654: 1998 Acústica. Absorbentes acústicos para su utilización en edificios. Evaluación de la absorción acústica (ISO 11654:1997)».

En la página 43040, Anejo H, en el párrafo primero de H.1, donde dice «En la tabla I.1», debe decir: «En la tabla H.1».

En la página 43042, en el Anejo L, en el apartado L1, última columna, donde dice: «54», debe decir: «50».

En la página 43043, en el Anejo L, en el apartado L2, en el título de la primera tabla, donde dice: «Elementos de separación vertical entre:», debe decir: «Elementos de separación verticales entre:» y en el título de la segunda tabla, donde dice: «Elementos de separación horizontal entre:», debe decir: «Elementos de separación horizontales entre:».

DOCUMENTO DESACTUALIZADO

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versión actual del documento