

TIEMPO MÁXIMO DE ESPERA PARA LA REPETICIÓN DE LAS INSPECCIONES NEGATIVAS	
Propuesta:	QUALISURFAL, Grupo de Trabajo Acreditación
Decisión de QUALANOD:	Reunión noviembre 2010 El CT aprobó la propuesta de preparar una hoja de actualización sobre el tiempo máximo de espera para repetir las inspecciones.
Fecha de aplicación:	1º de septiembre de 2011
Parte de las Directrices a la que concierne	Sección 5.2.3
<p>Párrafos ampliados:</p> <p>5.2.3 Valoración de las inspecciones de vigilancia</p> <p>Los resultados de la inspección se deben recoger en un informe de inspección oficial suministrado por QUALANOD.</p> <p>El inspector envía el informe de inspección al Licenciatario General.</p> <p>Los informes de inspección son valorados por el Licenciatario General. Bajo la supervisión de QUALANOD, el Licenciatario General decidirá si la inspección reúne o no las exigencias mínimas y, si es necesario, la retirada de la de la Marca de acuerdo con el procedimiento establecido más adelante en el Diagrama B. Se notificará la decisión por escrito a la compañía.</p> <p>Si los resultados no reúnen los requisitos, la empresa afectada tendrá derecho a apelar al Licenciatario General dentro de un plazo de 10 días.</p> <p>La inspección de repetición debe ser llevada a cabo dentro del plazo de un mes tras la recepción por parte del anodizador de la notificación de la visita negativa emitida por el Licenciatario General y/o QUALANOD.</p> <p>Si los resultados no reúnen los requisitos debido a que el inspector ha encontrado un valor del ensayo de la pérdida de peso igual o superior a 45 mg/dm², el Licenciatario General, informado inmediatamente por el inspector, decidirá en el plazo de 2 semanas la retirada o no de la Marca a la compañía, basando su veredicto en los resultados logrados por la compañía en los años anteriores.</p> <p>Además de la realización de la inspección de repetición normal dentro del mes siguiente, si la inspección fue negativa, se realizará una inspección adicional dentro de los cuatro meses siguientes para verificar el refuerzo del Autocontrol según el apartado 4.9.</p>	

Después de una inspección negativa en la que instalación y equipamiento no hubiesen reunido los requisitos, solamente se realizará otra inspección cuando la compañía haya notificado que ha subsanado las deficiencias encontradas.

Si se le ha retirado la Marca, la instalación debe esperar al menos seis meses antes de poder solicitar de nuevo la Marca de Calidad.