

EQUIPO MÍNIMO OBLIGATORIO PARA LOS INSPECTORES

Propuesta:

Riccardo Boi

Decisión de QUALANOD:

Reunión junio 2011

El CT aprobó la lista propuesta de equipo obligatorio.

Fecha de aplicación:

1º de octubre de 2011

Parte de las Directrices a la que concierne

Sección 5

Párrafo adicional:

5. Obtención de la Marca por las Plantas de Anodizado

El inspector debe llevar consigo a todas las inspecciones el siguiente equipo obligatorio, como mínimo:

ENSAYOS		EQUIPO
ESPESOR		Aparatos de ensayo y referencias
SELLADO (no destructivo)	ANOTEST (si se usa)	Aparatos de ensayo y referencias
	GOTA DE COLORANTE (si se usa)	Escala EN 12373-4 y soluciones
SELLADO (destructivo)	PÉRDIDA DE PESO	Dos pesas para comprobar equilibrio
ABRASIÓN		Papel de lija + goma de borrar
PH METRO		Solución tampón.
DIRECTRICES Y PROCEDIMIENTOS DE ENSAYOS		Versión más reciente de las Directrices y todas las hojas de actualización.

5.1 Obtención de la Marca

Para obtener una Marca de QUALANOD, la planta se debe someter al procedimiento descrito en el Diagrama A.