

Cambios en la herramienta unificada LIDER-CALENER versión 1539.1124 de 9 de noviembre de 2016 respecto a la versión 1528.1109 de 12 de julio de 2016

Edición

- Mejoras en la usabilidad de los formularios de definición de las condiciones de acondicionamiento de edificios no residenciales.

CALENER-VYP – CALENER-GT

- Mejoras en la gestión de los datos horarios.
- Ajuste y ampliación de los datos enviados en la exportación a Calener GT para evitar la comprobación de datos por parte del usuario tras la exportación.
- Solución al error por el que, en Calener-GT, se calculaba erróneamente el consumo en producción de calor cuando las calderas de ACS no cubrían las necesidades.
- Corrección de un error existente en el Circuito de ACS de la Librería de objetos por defecto.

Impresión de informes

- Solución al error que hacía que no se mostrasen las bombas de calor de sistemas de ACS.
- Solución al error que hacía que no se emitieran los informes en pdf cuando no existía el nodo "EnergiaPrimariaNoRenovable"
- Solo se muestran en el informe del certificado de eficiencia energética los espacios distintos a no habitables.