

**Cambios en la herramienta unificada LIDER-CALENER versión  
2300.1172 de 9 de mayo de 2022 respecto a la versión  
2299.1172 de 20 de abril de 2022**

- Corrección de un error al generar el archivo XML de edificios con superficies adiabáticas.