## COMUNICACIÓN DE MODIFICACIONES EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN

**D/Dña** SALVADOR MARTI CUELLAR **Con DNI nº** 22558733B

**como representante legal del laboratorio**

MARTI-GASENT INGENIEROS, S.L.

**Situado en:**

**Dirección** CALLE ENGUERA, 1, ESC DCHA ENTLO B

**Código postal** 46018 **Localidad** VALENCIA

**Provincia** VALENCIA **Comunidad Autónoma** Valencia

**comunica al Órgano competente las siguientes modificaciones en la que se han producido en el ejercicio de su actividad:**

**1º.- Modificaciones en la dirección del establecimiento físico o datos de contacto**

**Dirección**

**Código postal** **Localidad**

**Provincia** **Comunidad Autónoma**

**CIF** **Persona de contacto**

**Teléfono** **Fax** **e mail**

**2º.- Mdificaciones en los ensayos y pruebas de servicio que realiza, cuya relación completa(*) :** (resaltar la opción elegida)

**(*) debe figurar en ambas opciones la relación completa de todos los ensayos y pruebas de servicio en los que el laboratorio preste su asistencia técnica**

**SI** **2.1º.- se detalla a continuación:**

| nº | Ensayo o prueba de servicio | Método de ensayo o prueba |
|---|---|---|
| a | Medición in situ del aislamiento al ruido aéreo entre recintos | UNE EN ISO 16283-1:2018<br>UNE EN ISO 140-4: 1999 |
| b | Mediciones in situ del aislamiento acústico a ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas | UNE EN ISO 16283-3-2016<br>UNE EN ISO 140-5: 1999 |
| c | Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos | UNE EN ISO 16283-2:2019<br>UNE EN ISO 140-7: 1999 |
| d | Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en recintos ordinarios | UNE EN ISO 3382-2:2008<br>UNE EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2 |
| e | Medición del nivel de inmisión en los recintos colindantes a recintos de instalaciones. Apartado 2.3.2 del DB-HR.(Para requisito de Anexo III. TABLA B.2 RD 1367/2007 (*)) | Anexo IV. Apartado A.3, del Rel Decreto 1367/2007(*) (CTE) o especificaciones adicionales del desarrollo del Real Decreto 1367/2007 (Se precisa procedimiento interno de desarrollo) |

| | | |
|---|---|---|
| **f** | **Medición del nivel de ruido en el exterior de recintos de instalaciones.**<br>**(Para requisito de Anexo III. TABLA B.1 RD 1367/2007 (*)** | **Anexo IV. Apartado A.3, del Rel Decreto 1367/2007(*) (CTE) o especificaciones adicionales del desarrollo del Real Decreto 1367/2007**<br>**(Se precisa procedimiento interno de desarrollo)** |

| | |
|---|---|
| **NO** | **2.2º.- Figura en las relaciones de ensayos que se adjuntan.** |

**Fecha** **22 de febrero de 2024**

Firma y sello

Firmado Digitalmente por:

**Salvador Martí Cuellar**
Responsable de Calidad
Marti-Gasent Ingenieros, S.L.
Ing. Técnico Industrial
Nº Colegiado 8.097
acusticamg@gmail.com
Tlf: +34 620 937 885